



* pomiary detali wykonywał kolega o nick'u dzik312 z forum xtzclub.pl

1. Ostre krawędzie stępić
2. Niezwymiarowane fazy wykonać $0.5 \times 45^\circ$

Konstr.	Nazwisko Zak Marcin	Data	Materiał	Nazwa przedmiotu	Masa
Rysował			40H wg PN	Tuleja dystansowa	
Sprawdził			41Cr4 wg EN	zabieraka Super Tenere	
Kontrola					
Ztwierdził					
Podziałka	Zakład			Nr. rysunku	
2:1					