



* pomiary detali wykonywał kolega o nick'u dzik312 z forum xtzclub.pl

1. Ostre krawędzie stępić
2. Niezwymlarowane fazy wykonać 0.5x45°

Konstr.	Nazwisko Żak Marcin	Data _____ _____ _____	Materiał	Nazwa przedmiotu	Masa
Rysował			40H wg PN	Tuleja dystansowa	
Sprawdził			41Cr4 wg EN	piasty Super Tenere	
Kontrola					
Ztwierdził					
Podziałka	Zakład		Nr. rysunku		
1:1					